

Informacja uzupełniająca

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego:
„Wykonanie monitoringu obiektów administrowanych przez GOKiS
w Kruszyńcu”,

1. Zdjęcia z obiektów uzupełnione zostały o rodzaj kamer w poszczególnych miejscach (4 mm, 2,8 mm) plik „umieszczenie_kamer.zip”.
2. Ilość skrętki szacujemy na 10 do 15 mb dla każdej kamery, bez dodatkowych listew i osłon (kable prowadzone nad pomieszczeniami – strych).

Władysław Juszkiewicz